

## 対策一覧表

### 【藤里小学校】

| 番号 | 路線名                                  | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容               | 対策内容                           | 事業主体 | 対策年度 |
|----|--------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|------|------|
| 1  | 町道藤琴中央線                              | 荒町～大町の道路      | 商店街で交通量が多い。歩道と車道の区別がない。    | 必要箇所に該当しない                     |      |      |
| 2  | 県道きみまち阪藤里峡公園線<br>町道藤琴中央線<br>町道藤琴二ツ井線 | 小山油店の交差点      | 多方向から車が来る。                 | 必要箇所に該当しない                     |      |      |
| 3  | 町道大関添藤琴線                             | 川反町の道路        | 歩道と車道の区別がなく、道幅も狭い。         | 必要箇所に該当しない                     |      |      |
| 4  | 県道西目屋二ツ井線                            | 浅間町の道路        | 車の通りが多くスピードも速い。歩道が片側にしかない。 | 必要箇所に該当しない                     |      |      |
| 5  | 町道藤琴中央線                              | 浅間町：浅利商店周辺の道路 | 見通しの悪いカーブになっている。           | 必要箇所に該当しない                     |      |      |
| 6  | 町道藤琴中央線                              | 浅間町：山一興業GS周辺  | 公共施設が多く、車の出入りが多い。十字路多し。    | 必要箇所に該当しない                     |      |      |
| 7  | 県道西目屋二ツ井線                            | 粕毛地区の県道       | 二ツ井方面へ向かう車で交通量多し。          | 必要箇所に該当しない                     |      |      |
| 8  | 町道粕毛7号線                              | 粕毛団地内の道       | 住宅と住宅の間、住民の車に注意が必要。        | 必要箇所に該当しない                     |      |      |
| 9  | 県道西目屋二ツ井線                            | 消防署を過ぎたカーブ    | 車が見えにくい。                   | 必要箇所に該当しない                     |      |      |
| 10 | 県道西目屋二ツ井線<br>町道藤琴二ツ井線                | J AのGSのある交差点  | 信号機はあるが、見通しが悪い。朝は交通量が多い。   | 必要箇所に該当しない<br>※道路管理者が改良できないと判断 |      |      |
| 11 | 町道町尻藤琴線                              | 藤琴橋～幼稚園脇へ出る道路 | 歩道と車道の区別がなく、道幅も狭い。         | 必要箇所に該当しない                     |      |      |

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、山本地域振興局建設部、生活環境課、町民課、能代警察署、教育委員会