

平成27年度 橋梁点検結果（橋長15m未満）

No	橋梁名（フリガナ）	路線名	架設年次 （西暦）	橋長 （m）	幅員 （m）	管理者名	判定区分	所見等
1	大川目11号橋	大川目11号線	1968	2.60	4.29	藤里町	Ⅱ	・橋台に軽度の漏水、遊離石灰
2	大川目8号橋	大川目8号線	1965	10.04	4.28	藤里町	Ⅱ	・主桁の一部で鉄筋露出
3	大川目7号橋	大川目7号線	1970	11.44	4.23	藤里町	Ⅱ	・橋面からの漏水
4	大川目6号橋	大川目6号線	1973	9.43	4.47	藤里町	Ⅱ	・主桁、床版に遊離石灰 ・橋台の一部で鉄筋露出
5	大川目5号橋	大川目5号線	1966	9.98	4.24	藤里町	Ⅱ	・上部構造の一部に鉄筋露出
6	大川目4号橋	大川目4号線	1962	10.02	4.25	藤里町	Ⅱ	・上部工にひびわれ、遊離石灰 ・橋台の一部欠損
7	大川目3号橋	大川目3号線	1966	10.03	4.21	藤里町	Ⅲ	・床版に亀甲状のひびわれ
8	大川目2号橋	大川目2号線	1966	10.07	4.20	藤里町	Ⅱ	・床版に軽度のひびわれ ・橋台に軽度の漏水
9	大川目1号橋	大川目1号線	1965	10.07	4.21	藤里町	Ⅱ	・主桁端部に鉄筋露出 ・床版に軽度のひびわれ
10	町尻1号橋	町尻藤琴線	1953	2.90	15.25	藤里町	Ⅱ	・ボックス側壁に軽度のひびわれ
11	町尻2号橋	町尻藤琴線	1971	2.00	5.11	藤里町	Ⅱ	・ボックス側壁にひびわれ
12	藤琴1号橋	大関添藤琴線	1971	3.86	6.27	藤里町	Ⅱ	・橋座、橋台前面に軽度の漏水
13	寺屋布1号橋	田中滝の沢線	1979	4.11	7.86	藤里町	Ⅱ	・床版、橋台に軽度の漏水
14	向真名子橋	真名子向真名子線	1984	2.70	5.00	藤里町	Ⅱ	・ボックス継手部に軽度の漏水
15	大川目10号橋	大川目突込沢線	1959	4.30	4.47	藤里町	Ⅱ	・橋体の剥離、洗堀
16	大川目9号橋	大川目突込沢線	1969	7.30	4.63	藤里町	Ⅲ	・主桁の一部欠損 ・間詰コンクリートに軽度の漏水、遊離石灰
17	藤琴2号橋	川原3号線	1968	2.28	3.03	藤里町	Ⅱ	・橋台の老朽化
18	藤琴3号橋	川原4号線	1960	2.98	3.51	藤里町	Ⅱ	・橋台に洗堀
19	藤琴4号橋	川反1号線	1968	2.80	8.65	藤里町	Ⅱ	・路面に軽度の段差
20	藤琴5号橋	川反2号線	1969	3.39	2.99	藤里町	Ⅱ	・地覆の一部欠損

平成27年度 橋梁点検結果（橋長15m未満）

No	橋梁名（フリガナ）		路線名	架設年次 （西暦）	橋長 （m）	幅員 （m）	管理者名	判定区分	所見等
21	藤琴6号橋	フジコト6コウキョウ	琴町2号線	1968	2.98	3.03	藤里町	Ⅱ	・橋台に軽度の剥離、漏水
22	藤琴7号橋	フジコト7コウキョウ	琴町2号線	1959	4.80	5.48	藤里町	Ⅱ	・橋台に軽度の剥離
23	高石沢橋	カインザワハシ	高石沢1号線	1969	8.42	4.32	藤里町	Ⅱ	・床版間詰に遊離石灰
24	湯の沢橋	ユノサワハシ	湯の沢3号線	1968	8.41	6.82	藤里町	Ⅱ	・間詰と地覆脇に軽度の漏水 ・橋台にひびわれ
25	寺屋布2号橋	テラヤシキ2コウキョウ	寺屋布1号線	1960	4.85	4.48	藤里町	Ⅱ	・床版に豆板 ・橋台にひびわれ、漏水
26	寺屋布3号橋	テラヤシキ3コウキョウ	寺屋布2号線	1968	4.32	4.29	藤里町	Ⅱ	・橋台にひびわれ ・地覆に欠損、一部鉄筋露出
27	板清水1号橋	イタシズミ1コウキョウ	寺屋布板清水線	1969	2.30	13.60	藤里町	Ⅱ	・ボックス継手部に隙間あり
28	滝の沢1号橋	タキノサワ1コウキョウ	滝の沢4号線	1968	4.07	3.95	藤里町	Ⅰ	・異常なし
29	岩橋	イワハシ	真名子向真名子線	1947	2.62	3.62	藤里町	Ⅱ	・全体的にひびわれ、漏水
30	下横倉橋	シモヨコクラハシ	分作・横倉線	1976	4.50	7.00	藤里町	Ⅲ	・床版から漏水、遊離石灰
31	横倉橋	ヨコクラハシ	分作・横倉線	1966	6.15	4.19	藤里町	Ⅲ	・上部ハチ部分にひびわれ、錆汁
32	上横倉橋	カミヨコクラハシ	分作・横倉線	1967	3.34	5.99	藤里町	Ⅲ	・床版下面に広範囲な鉄筋露出
33	下一の坂橋	シモイチノサカハシ	一の坂線	1951	2.60	3.60	藤里町	Ⅱ	・全体に軽度の漏水、剥離
34	大砂崩沢橋	オオサダクレサワハシ	一の坂・大砂崩線	1969	13.45	4.69	藤里町	Ⅲ	・橋台基礎部にうきあり
35	下根城2号橋	シメネシヨウ2コウキョウ	下根城4号線	1971	4.80	4.99	藤里町	Ⅰ	・継手部から微量に漏水
36	熊の岱2号橋	クマノタケイ2コウキョウ	熊の岱2号線	1959	4.48	4.04	藤里町	Ⅲ	・橋台基礎が露出
37	板清水3号橋	イタシズミ3コウキョウ	板清水1号線	1977	1.90	4.00	藤里町	Ⅱ	・地覆の一部欠損
38	矢坂5号橋	ヤサカ5コウキョウ	矢坂6号線	1966	4.00	4.81	藤里町	Ⅲ	・床版下面の広範囲で鉄筋露出 ・橋台基礎が洗堀
39	矢坂6号橋	ヤサカ6コウキョウ	中岱矢坂線	1967	5.00	4.90	藤里町	Ⅲ	・床版下面の広範囲で鉄筋露出 ・橋台基礎が洗堀

補修済み

補修済み